




# RHO – Scogliera e argine in sponda destra a valle del ponte ad arco, ex-mulino





## Scogliera e argine a Novembre 2015





# RHO – Argine in sponda destra lungo via Senna (tra ponte ad arco e ponte via S.Martino)



# RHO – Riqualificazione sponda destra a monte del ponte di via S.Martino



# RHO – Riordino e riqualificazione confluenza Bozzente e argine sinistro Olona



20 Novembre 2015



02 Dicembre 2015





Febbraio 2013



02 Dicembre 2015

# RHO – Riordino e riqualificazione confluenza Bozzente e argine sinistro Olona



20 Novembre 2015



02 Dicembre 2015




20 Novembre 2015




21 Dicembre 2015

# RHO – Riordino e riqualificazione confluenza Bozzente e argine sinistro Olona



# RHO – Riordino e riqualificazione confluenza Bozzente e argine sinistro Olona



02 Dicembre 2015

Vista da valle



21 Dicembre 2015



02 Dicembre 2015

Vista da monte



21 Dicembre 2015